

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Юность»		
Фактический адрес	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д.19А		
Юридический адрес	117447, г. Москва, ул. Большая Черемушkinsкая, д.19А		
Округ, район	ЮЗАО		
Телефон/ E-mail	+7 499 129-27-37, dshiyunosti@culture.mos.ru		
Вид деятельности	Дополнительное образование детей и взрослых		
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Департамент культуры города Москвы		
Форма собственности объекта	Оперативное управление		
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)			
Количество и назначение входов	1 центральный вход, 1 служебный, 3 запасных		
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	100 в день		
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть		
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет		
Возможность дистанционного обслуживания	нет		

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	доступно частично	доступно частично	недоступно	доступно
Входная группа	доступно частично	доступно частично	недоступно	доступно
Пути движения	доступно частично	доступно частично	недоступно	доступно
Зона оказания услуги	недоступно	доступно частично	недоступно	доступно частично
Санитарно-бытовые помещения	недоступно	недоступно	недоступно	доступно

2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	доступно частично	доступно частично	недоступно	доступно
Доступность услуги	недоступно	доступно частично	недоступно	доступно частично
Доступность итоговая	доступно частично			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Оборудовать знак доступности учреждения на входе (в рамках текущего ремонта)
Вход (входы) в здание	Привести имеющийся пандус в соответствие нормативным требованиям, обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием (в рамках текущего/капитального ремонта)
Путь (пути) движения внутри здания	Обозначить пути движения тактильным, нескользящим покрытием, выделить ступени контрастным цветом, дополнить визуальные средства информации, оборудовать тактильные средства информации, установить ограждения с поручнями (в рамках текущего/капитального ремонта)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Оборудовать тактильные средства информации (в рамках текущего/капитального ремонта)
Санитарно-гигиенические помещения	Оборудовать туалет для маломобильных посетителей универсальной кабиной (в рамках текущего/капитального ремонта)
Все зоны и участки объекта в целом	Нуждаются в адаптации для всех категорий

* указываются виды работ, в том числе: не требуется; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации до 01.01.2025 (при наличии финансирования)

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации улучшение доступности для всех категорий

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «10» сентября 2020 г.

Дата составления паспорта «21» сентября 2020 г.

Руководитель организации

Исполняющий обязанности директора

/К.А. Голубовский/

М.П.

Председатель общественной организации

инвалидов

М.П.

/Ф.И.О./

Лобанова Н.В.